



## Penanganan Lonjakan Vibrasi pada Rotor Elektrik Turbin di PLTU Gresik

Abdul Ghofar Romdhon<sup>1</sup>. Mohammad ilham<sup>2</sup> Rini Puji Astutik<sup>3</sup>. Denny Irawan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Gresik

<sup>1</sup>abdulghofar\_170603@umg.ac.id.<sup>2</sup>ilham\_170603@umg.ac.id <sup>3</sup>astutik\_rpa@umg.ac.id <sup>4</sup>den2mas@umg.ac.id

### Abstract

This analysis will discuss how to handle vibrations in the Turbine Rotor. The measuring instrument used is Vibration Analysis test with Prov. 2140 type which measured amplitude, time and frequency domain of vibration signal. The results obtained in this study, firstly, the measurement vibration of rotor at PT PJB Gresik found the highest amplitude of vibration was 59,6  $\mu\text{m}$  at 3000 rpm. In this condition, the rotor is in very good condition as per standard vibration in ISO 7919-2 stated 80  $\mu\text{m}$  at 3000 rpm. However in the next measurement, there is an dramatically increase of amplitude in each vibration measurement. The top amplitude of vibration reached at 115  $\mu\text{m}$  at 3000 rpm and shown a symptom of damage on the rotor as a result of vibration. In solving the problem this time we use the method Root cause analysis (RCA). The results of this research found that there was a short turn to turn on the rotor windings and the closed slot liner holes that caused electric vibrations and needed to be repaired to eliminate vibration disturbances. After repairing the vibration, it decreased which initially 115  $\mu\text{m}$  to 33.5  $\mu\text{m}$  at 3000 Rpm, it is still on the range of the permitted safe zone of ISO standard 7919-2.

Keywords: Vibration, Handling of Rotor vibration disturbances.

### Abstrak

Analisa ini akan membahas cara menangani getaran pada Rotor Turbin. Alat ukur yang digunakan adalah Analisis Getaran dengan Prov. Tipe 2140 yang mengukur domain amplitudo, waktu dan frekuensi sinyal getaran. Hasil yang diperoleh Pada penelitian ini, pertama pengukuran getaran rotor di PT PJB Gresik didapatkan amplitudo getaran tertinggi yaitu 59,6  $\mu\text{m}$  pada 3000 rpm. Pada kondisi ini, kondisi rotor sangat baik sesuai standar getaran pada ISO 7919-2 yang menyatakan 80  $\mu\text{m}$  pada 3000 rpm. Namun pada pengukuran selanjutnya, terjadi peningkatan amplitudo yang dramatis. Amplitudo puncak getaran mencapai 115  $\mu\text{m}$  pada 3000 rpm dan menunjukkan kerusakan pada rotor akibat getaran. Dalam pemecahan masalah ini kami menggunakan metode “Root Cause Analysis”. Root cause analysis (RCA) merupakan metode pencarian masalah dengan cara memilah sebab dan akibat suatu masalah atau metode FMEA. Hasil dari penelitian kali di temukan adanya short turn to turn pada bilitan rotor dan lubang slot liner yang tertutup sehingga menyebabkan vibrasi elektrik dan perlu dilakukan repair untuk menghilangkan ganguan vibrasi.setelah dilakukan repair, vibrasi menurun yang awalnya 115  $\mu\text{m}$  menjadi 33.5  $\mu\text{m}$  pada Rpm 3000 masuk pada standart zona aman yang di izinkan ISO 7919-2.

Kata Kunci : Vibrasi, Penanganan Gangguan vibrasi Rotor.

---

Diterima Redaksi : 01-12-2020 | Selesai Revisi : 25-12-2020 | Diterbitkan Online : 31-12-2020

---

### 1. Pendahuluan

Konsumsi energi listrik di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah. Peningkatan produktivitas pembangkit merupakan salah satu permasalahan kunci suatu pembangkit untuk tetap kompetitif di era globalisasi, dan hal yang paling mempengaruhi produktivitas pembangkit adalah *Availability* (ketersediaan) dan *Reliability* (Keandalan).

Pemeliharaan mempunyai peran penting dalam segala aspek pada organisasi pembangkit terutama untuk mendukung *availability* dan *reliability* suatu pembangkit.[1]

Bagaimanapun, pemeliharaan yang tidak layak/selestinya dan tidak handalnya peralatan pembangkit sering membatasi produktivitas unit pembangkit. menyatakan bahwa sepertiga dari total biaya pemeliharaan dihabiskan tanpa ada manfaatnya yang dikarenakan oleh perencanaan


yang tidak baik,*overtime* (lembur), tidak maksimalnya penggunaan **system work order** dan keterbatasan atau penyalahgunaan predictive maintenance (Pdm). Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa pemeliharaan merupakan fungsi pendukung yang mahal. Biaya pemeliharaan suatu pembangkit berkisar antara 15 s/d 40 % dari total biaya produksi. Secara teori, pemeliharaan yang baik didefinisikan sebagai pemeliharaan yang apabila pemeliharaan *corrective* (tidak terencana) nya sangat sedikit dan apabila sekecil dan sebisa mungkin dilaksanakan. Pemeliharaan secara terus menerus akan dan pasti menurunkan **availability** dan menaikkan biaya pemeliharaan dalam hal sebagai contoh biaya personil dan material/spare parts. *Preventive maintenance* yang paling efektif seharusnya direncanakan untuk apabila kondisi peralatan sudah melewati batas normalnya (sesuai standart manual book).[2]

Turbin uap merupakan mesin pembangkit tenaga yang bagian utamanya adalah rotor yang berputar yang dihubungkan dengan kopling ke generator listrik. Rotor terdiri dari sudu sudu yang dipasang pada poros. Vibrasi rotor turbin uap yang dapat mengakibatkan kerusakan yaitu rotor bending, rotor rubs, Short Turn to Turn pada rotor and casing misalignment dan rotor unbalance [3][4][5]. Vibrasi merupakan respon dari suatu sistem terhadap gaya yang diterima oleh mesin, baik dari dalam maupun dari luar sistem.[6][7] Gaya yang diterima oleh sistem dapat bersumber dari kegagalan atau kerusakan yang terjadi pada peralatan ataupun komponen peralatan tersebut, misalnya suatu rotor memiliki vibrasi/ getaran yang tinggi akibat rusaknya isolasi yang menyebabkan short antar lempengen (*Short turn to turn*)[8].

## 2. Metode Penelitian

Penelitian Vibrasi Elektric pada Rotor ini dilakukan di PT.PJB Gresik yang didasari atas terjadinya Vibrasi tinggi pada rotor sehingga dibutuhkan penanganan yang serius supaya bisa di atasi dengan efektif untuk menghemat waktu.

Vibrasi tertinggi bearing 3 pada kisaran 115  $\mu\text{m}$  ( Range Mvar -40 s/d 15),seperti pada gambar 1 .




Gambar 1. Trend Vibrasi Tinggi 1.

Metode penelitian dimulai dengan studi literatur dan bisa dilihat alurnya pada gambar 2.

studi literatur yaitu mencari informasi melalui buku-buku, jurnal, artikel, dan internet yang berhubungan

dengan elemen-elemen yang dipakai dalam penelitian ini. Sumber langsung didapatkan dari hasil diskusi maupun konsultasi dengan dosen atau orang yang mempunyai kompetensi di bidang ini. Adapun literatur-literatur yang dipelajari adalah:

- International Standard ISO10816-1 (Evaluation of machine vibration)*
- International Standart ISO7919-2 (Evaluation of machine vibration)*
- Vibration books jurnal 1-3 PLN University*
- Epri Partialdischarge jurnal 1001209*



Gambar 2. Jalur analisa vibrasi

### 2.1. Analisa Vibrasi

Metode dasar dalam menganalisa vibrasi:

- Time Wave Form, level vibrasi dipetakan pada waktu
- Orbit, memetakan vibrasi dalam arah x dan y
- Spektrum, level vibrasi dipetakan terhadap frekuensi

Seperti pada Table 1 berikut :

Table 1 Resume metode analisa vibrasi.

Metode	Aplikasi	Keterangan	Instrument
Time Waveform Analysis	Modulasi, pulsa,dsb	Amplitudo vs waktu	Analog dan digital oscilloskop,FFT analyzer
Orbital analysis	Shaft motion	Gerak relatif rotor pada arah XY	Oscilloskop dan beberapa FFT analyzer
Phase analysis	Force/motion relationship	Beda waktu relatif satu sinyal vibrasi dengan sinyal vibrasi lainnya	Strobe light,analog dan digital oscilloskop,FFT analyzer
Spectrum Analysis	Langsung menghubungkan frekuensi dengan	Amplitudo vs frekuensi penyebab kerusakan	FFT analyzer


Pengukuran Vibrasi biasanya dilakukan disaat :

- Commissioning test untuk peralatan atau equipment baru
- Post Maintenance Test atau test setelah perbaikan
- Tes untuk kebutuhan harian (sesuai jadwal predictive maintenance), dll

Analisa vibrasi bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab penyebab vibrasi pada suatu peralatan. Analysis spektrum digunakan untuk mengukur dengan lebih detil, setiap puncak yang dominan pada spektrum digunakan untuk perbandingan, baik dengan standar tertentu maupun dengan data baseline. Satu atau bahkan lebih dari satu parameter (velocity, displacement, acceleration) dapat diimplementasikan. Bearing clearance merupakan salah satu hal penting untuk dimonitor, untuk jurnal bearing rasio eksentrisitas merupakan hal penting untuk dapat mengetahui kondisi, dimana eksentrisitas adalah jarak antara pusat shaft dengan pusat jurnal bearing, sedangkan rasio eksentrisitas adalah perbandingan antara eksentrisitas yang sudah dijelaskan terhadap radial clearance. Jangan lupa untuk memasukkan beban (load) sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis kondisi [9].


## 2.2. Proses Analisa Vibrasi

1. Pengukuran Vibrasi menggunakan tranducer **Vibration Analyze test type (Ams 2140)**, di mana data yang diperoleh masih dalam bentuk sinyal yang kompleks seperti pada gambar 3.




Gambar 3. Data Output transduser sinyal (waveform).

2. Sinyal kompleks dirubah menjadi sinyal sederhana (Spektrum) pada analyzer menggunakan proses FFT (*Fast Fourier Transform*) seperti gambar 4.



Gambar 4. Proses pemecahan sinyal menggunakan proses FFT.

Dari pengukuran vibrasi yang dilakukan, data yang diperoleh berbentuk *waveform* yang kompleks. Untuk menganalisa sinyal yang kompleks, diperlukan proses FFT (*Fast Fourier Transform*) yaitu proses pemecahan kompleks menjadi komponennya yang berupa sinyal sederhana (spektrum) seperti gambar 5.



Gambar 5. Proses FFT terjadi pada analyzer

Sebuah FFT analyzer adalah sebuah computer berbasis instrumen digital. Sebuah blok data digital dalam converter analog-to-digital diproses dalam algoritma FFT untuk menghasilkan sebuah spectrum. Sebuah waveform dapat direkonstruksi dari blok data digital. Dual-channel dari FFT analyzer memungkinkan untuk menampilkan sifat dan fasa dari dua sinyal yang berbeda.

FFT analyzer memiliki resolusi yang cukup tinggi tetapi masih bisa untuk menangani akurasi dari amplitudo, tergantung dari setup. Secara umum juga FFT analyzer digunakan untuk mengambil data yang steady-state, bukan yang transient. FFT analyzer memperoleh blok data pada sampling rate yang tinggi, lebih dari 200000 sample per detik, tergantung dari frekuensi tertinggi dari rentang frekuensi dari analyzer tersebut. Analyzer tersebut juga membutuhkan sinyal lengkap dari keseluruhan cycle sebelum FFT analyzer memulai mengolah data. Hal ini berarti bahwa pada frekuensi rendah(dibawah 10 Hz), diperlukan pengambilan sample untuk waktu yang lama sebelum proses FFT dilakukan. Kemampuan analyzer tersebut untuk mengetahui adanya objek ketika kecepatan berubah secara cepat cukup bagus [10].

## 2.3. Proses Penganalisaan data


Setelah data yang diperoleh telah disederhanakan, maka analis vibrasi memiliki dua data sebagai bahan analisa yaitu; *Waveform* dan Spektrum. *Waveform* dan spektrum merupakan data yang sama namun memiliki cara pandang yang berbeda, dimana *Waveform* merupakan gelombang vibrasi membandingkan amplitud dengan waktu atau disebut juga *Time Domain*, sedangkan Spektrum merupakan gelombang vibrasi yang membandingkan amplitudo dengan frekuensi atau disebut juga *Frequency Domain*. [8] [9][10]

Wave form dan spektrum digunakan secara bersama untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai kondisi dari suatu peralatan.

## 2.4 Vibration Severity

Vibration Severity atau level vibrasi merupakan nilai yang menggambarkan tinggi rendahnya nilai vibrasi dari suatu peralatan. Untuk menentukan kapan dan pada nilai berapa suatu peralatan perlu dilakukan perbaikan maka diperlukan suatu standar atau acuan. Ada beberapa standar yang


dijadikan referensi atau acuan, diantaranya mengacu pada rekomendasi manufature pada *manual book* atau mengacu pada standar suatu lembaga.



Gambar 6. IRD Standard untuk pengukuran vibrasi.

Ada beberapa lembaga yang mengeluarkan standar vibrasi suatu peralatan, diantaranya ISO (International Standard Organization) dan Canadian Government Specification. Dalam pemilihan standar perlu diperhatikan spesifikasi dan data teknis peralatan agar sesuai dengan standar yang berlaku [11].

Untuk pengukuran vibrasi yang berbasis pada shaft (*non reciprocating machine*) dapat mengacu pada International Standard Organization (ISO) 7919 untuk menentukan tingkat kondisi suatu peralatan dan ISO 10816 untuk pengukuran vibrasi yang berbasis pada casing (*non rotating part*)[12][13]Gambar 6 -7.



Gambar 7. Standar ISO 10816 untuk vibrasi

## 2.5. Persiapan alat uji

Pada tahap ini dilakukan persiapan alat yang dibutuhkan untuk melakukan analisa vibrasi pada rotor turbin adapun alat yang dibutuhkan adalah :

1. *Videoscope test type (GE 3,5m)*
2. *Vibration Analyze test type (Ams 2140)*
3. *DC Resistance test dan Ac Impedan test*
4. *Insulation Resistance test*

Speed range (in relation to rated speed)	Vibration of non-rotating parts	Shaft relative and shaft absolute vibration
<20 %	n/a (see Note)	1,5 x C/D boundary
20 % to 90 %	1,0 x C/D boundary	1,5 x C/D boundary
>90 %	1,0 x C/D boundary	1,0 x C/D boundary

## 5. Repetitive Surge Oscilloscope (RSO)

### 2.6. Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data menggunakan metode Observasi langsung di lapangan. menurut **Suharsimi Arikunto** Metode Observasi adalah **pengamatan langsung** terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan pengindraan[14].

Type rotor pada pembangkit yang di uji adalah cylindrical gambar 8 dengan Spesifikasi Table 2.




Gambar 8. Cylindrical Rotor

Table 2.Spesifikasi Rotor

UNIT	GENERATOR	MERK	MITSUBISHI
VOLTAGE	:20 KV	TYPE/TAHUN	QFSN-300-2-20B
RATED POWER	:316 MW	LOCATION	GRESIK
POLE/RPM	2/3000	SERIAL NO	HD191-1-12

Design slot liner normal sesuai Standart Gambar 9 :



Gambar 9. Sub-slot liner normal.

Disini terlihat coling air pada Ventilasi slot liner lurus dan tidak bengkok menutupu lubang coling air sehingga udara bisa bersirkulasi unruk mendinginkan rotor.

Standart Vibrasi yang digunakan ISO 7919–2 Table 3-5:

Table 3. Nilai maximum yang di rekomendasikan pada poros rotor generator di batas zona

Zona aman nilai maximum absolut yang direkomendasikan adalah.

Table 4. Nilai maximum absolut yang di rekomendasikan pada poros rotor generator di batas zona

Zone boundary	Shaft rotational speed			
	<b>r/min</b>			
	1 500	1 800	3 000	3 600
Peak-to-peak absolute displacement of shaft				
	<b>µm</b>			
A/B	120	110	100	90
B/C	240	220	200	180
C/D	385	350	320	290

Table 5. batas alarm selama run up, run down dan overspeed

Zone boundary	Shaft rotational speed			
	<b>r/min</b>			
	1 500	1 800	3 000	3 600
Peak-to-peak relative displacement of shaft				
	<b>µm</b>			
A/B	100	90	80	75
B/C	200	185	165	150
C/D	320	290	260	240

NOTE : The ratio of vibration displacement to velocity is inversely proportional to frequency; hence, for measurement made on non-rotating parts, there are drawbacks in using a constant velocity criterion at speeds below 20 % of rated speed. Table 5. [15][16]

Data sebelum dan saat terjadinya vibrasi yang di dapat pada tabel berwarna merah adalah saat Trip karena terjadinya vibrasi. Table 6.


Table 6. Data vibrasi yang diperoleh.

Tag	G2LA001 01	G2LA00264	2MBD11 CY01QP	2MBD12CY 01QP	2MKD11 CY01QP	2MKD12 CY01QP	
Name	SPEED (G2_GI03 )	ACT (G2_GI03)	LD	BRG VIB(TR) 1X	BRG VIB(CM)2X	GEN BRG VIB(TR) 3X	GEN BRG VIB(EC) 4X
Unit	RPM	MW	um	um	um	um	um
15/03/2020 21:10:00	3005	59,4	24,9	31,5	48,3	62,3	
15/03/2020 21:11:00	3005	59,4	45,9	55,3	67,5	75,2	
15/03/2020 21:12:00	3005	59,6	83,9	115	-	-	

## 2.7. Analisa Root cause

Analisa Root Cause adalah metode pencarian masalah dengan mengurutkan pencarian gangguan di suatu objek Perencanaan *analisa* disini merupakan alur dari cara kerja yang digambarkan melalui gambar 12 .

Didalam *flowchart* tersebut dijelaskan memiliki 5 metode pengujian [17][18][19] Gambar 10.



Gambar 20. Flow Chart Penelitian vibrasi

Keterangan :

1. Proses awal dilakukan dengan menentukan criteria masalah vibrasi : Elektrik.
2. Kemudian dari criteria tersebut dijabarkan lagi penyebab vibrasi elektrik.  
Dari kriteria tersebut di perinci lagi dengan melakukan pengujian dengan alat untuk mendapatkan hasil yang akurat.

## 3. Hasil dan Pembahasan


Data hasil penelitian dengan menggunakan metode Root Cause yang di peroleh :

Hasil data pengujian DC Resistance test dan Ac Impedan test Gambar 11.

Gambar 11. Data pengujian DC resistance,Ac impedan test


Hasil data pengujian Insulation Resistance test  
 Gambar 12:

Gambar 12. Data hasil Insulation Resistance test




Gambar 13. Data kalibrasi RSO

Berikut pada Gambar 13. adalah data kalibrasi awal alat untuk memastikan nilai pengujian yang didapat benar dan akurat.



Gambar 14. Data hasil pengujian RSO


Hasil data pengujian Repetitive Surge Oscilloscope Kedua gelombang sisi IN dan sisi OUT bentuknya tidak identik, sehingga dapat disimpulkan kondisi belitan rotor terjadi short turn to turn Gambar 14-15.



Gambar 15. Data hasil pengujian RSO 1

Dari penelitian Root cause ditemukan 2 kondisi tidak normal yang menyebabkan terjadinya Vibrasi :

1. Lubang ventilasi yang terhalang sub *slot liner* menyebabkan panas yang tidak merata pada setiap winding. Pemanasan ini menyebabkan *unbalance electric* yang mengakibatkan terjadi vibrasi Gambar 16.



Gambar 16. Sub-slot liner tidak normal.

2. Terjadi kerusakan isolasi pada rotor yang menyebabkan short rotor to ground (hasil pengujian nilai IR melewati batas toleransi standart IEEE 43-2013) Gambar 17.



Gambar 17 . Isolasi rusak/tidak normal.

Berikut data hasil pengujian diperoleh nilai yang tidak sesuai standart IEEE 43-2004.Gambar 18.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI		No. Dokumen : FMH-17.2.4.007	
PIB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		Revisi : 03	
ASSESSMENT GENERATOR		Tanggal Terbit : 19 Maret 2020	
RESUME		Halaman : 1	
<b>ELECTRICAL TEST ROTOR</b>			
No.	Electrical Test Rotor	Hasil	Standart
1	Insulation Resistance	S 1 MΩ	IEEE std 43 - 2004 IR > 100 MΩ
2	DC Resistance Test	173,49 mΩ Deviasi : 4,54 %	IEEE std 62 - 2004 Deviasi < 2 %
3	RSO	Tidak identik dan tidak berimbang	Jelek, apabila dibandingkan dengan standart assessment 2019 jelas, terjadi short turn to turn
4	AC Impedance Test	Tidak bisa dilakukan karena Short	IEE 62.2 - 2004 Deviasi < 5 %
5	Boroscope cek	Ditemukan sub slot liner yang mencakup lubang pendinginan rotor	Terbuka
Kesimpulan :			
□ Dari hasil pengujian Insulation Resistance didapatkan bahwa belitan rotor short terhadap shaft rotor generator.			
□ Pada pengujian RSO terjadi short turn to turn pada belitan rotor.			
□ Pada pengujian AC Impedance Test tidak dapat dilakukan karena kondisi belitan rotor sudah mengalami short dengan shaft rotor generator.			

Gambar 18.Hasil pengujian.

Tabel 7.Data Vibrasi setelah Assessment Repair

Tag	G2LA00 101	G2LA002 64	2MBD1 1CY01 QP	2MBD1C Y01QP	2MKD1 1CY01 QP	2MKD1 2CY01 QP
Name	SPEED (G2_GI0 3)	ACT LD (G2_GI03)	BRG VIB(TR )IX	BRG VIB(CM)2 X	GEN BRG VIB(TR )3X	GEN BRG VIB(EC )4X
Unit	RPM	MW	um	um	um	um
01/04/2020 09:00:00	3000	61,1	26,8	33,5	50,1	64,2
01/04/2020 09:01:02	3000	61,1	26,8	33,5	50,1	64,2
01/04/2020 09:02:00	3004	60,6	25,8	31,3	50,1	64,2

#### 4. Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pengujian dapat di simpulkan :

1. Penemuan detail permasalahan dengan beberapa pengujian

- 1) Dari hasil pengujian Insulation Resistance didapatkan bahwa belitan rotor short terhadap shaft rotor generator.
- 2) Pada pengujian RSO terjadi short turn to turn pada belitan rotor.
- 3) Pada pengujian AC Impedance Test tidak dapat dilakukan karena kondisi belitan rotor sudah mengalami short dengan shaft rotor generator.
- 4) Pada pengecekan boroscope Ditemukan sub slot liner yang menutupi lubang pendinginan rotor sehingga menyebabkan thermal sensitivity pada rotor

2. Masalah yang diperoleh

- 1) Lubang Ventilasi Pendinginan tertutup slot liner sehingga menyebabkan thermal sensitivity pada rotor sehingga terjadi Vibrasi.
- 2) Kerusakan isolasi rotor menyebabkan Short Turn to Turn yang menyebabkan terjadinya vibrasi.

3. Hasil uji setelah penanganan vibrasi :

- 1) vibrasi menurun yang awalnya 115  $\mu\text{m}$  pada Rpm 3000 menjadi 33.5  $\mu\text{m}$  masuk pada standart zona aman yang di izinkan ISO 7919-2.

#### Ucapan Terimakasih

Puji syukur kami panjatkan keadirat Allah SWT atas rahmat dan taufiq sertahidayah-nya. Sehinnga penelitian ini dapat terselesaikan.

Dan keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak oleh karena itu peneliti ingin gasmenyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rini Puji Astutik, ST.,MT selaku Dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbimngan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dan setulus hati memberi saran.
2. Deny irawan, ST.,MT selaku Dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbimngan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dan setulus hati memberi saran.

3. Bapak-ibu Dosen Pendidikan Teknik Elektro yang memberikan ilmu selama kuliah
4. PT.PJB UPHT yang bersedia memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
5. Kepada orang tua dan saudaraku yang senantiasa memberikan semangan dan motivasi.

#### Daftar Rujukan

- [1] Enda Permana,1 januari 2012,"Analisa dan solusi penanganan getaran pada turbinpembangkit listrik di PLTP Kamojang unit 1 Darajat",Portal Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia.
- [2] Eko Setiono,Jefri Syanni edisi 1, 2013, PLN University book 1 Vibration
- [3] ISO 10814,2009, *Mechanical vibration Susceptibility and sensitivity of machines to unbalance*.
- [4] IB.P.P.Mahartana dan Harus Laksana Guntur, 2017,Jurnal Teknik ITS Vol 6 No.1. "Pemodelan dan Analisis Pengaruh Kenaikan Putaran Kerja Terhadap Respon Dinamis, Kasus Unbalance Rotor Steam Turbine Unit 1 PLTU Amurang 2x25MW" Laboratorium Vibrasi dan Sistem Dinamis Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
- [5] Shenglun Zhang,a,b, Yu Xingc,a, Hua Xua,b,f, Shiyuan Peia,b, Lei Zhang,a,b, 1 November 2019,Elsevier. "An experimental study on vibration suppression of adjustable elliptical journal bearing-rotor system in various vibrationstates" School of Mechanical Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, Shaanxi, PR China.
- [6] Surojit Poddar, N. Tandon, Tribology International 134, 2019, Elsevier. "Detection of particle contamination in journal bearing using acousticemission and vibration monitoring techniques" ITMMEC, Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, 110016, India.
- [7] Eko Setiono,Jefri Syanni edisi 1, 2013, PLN University book 2 Vibration
- [8] Eko Setiono,Jefri Syanni edisi 1, 2013, PLN University book 3 Vibration
- [9] Berry, James E. Copyright 1993; Technical Associates of Charlotte, Inc.; Charlotte, NC, "Vibration Signature Analysis I".
- [10] Steven W.Smith. 1999 by California Technical Publishing,The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing.
- [11] ISO 2954:1975, *Mechanical Vibration of rotating and reciprocating machinery Requirements for instruments for measuring Vibration severity*.
- [12] IHS Licensee Fluor Corporation/2110503105, ISO 108161, 2003 *Mechanical vibration Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts*
- [13] Technical Committee ISO/TC 108,2001, ISO 79194, *Mechanical vibration Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shaft part 4: Gas turbine sets*.
- [14] Arikunto, Suahsimi. 2010, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- [15] Jack Peters,2017, *Beginning Vibration Analysis With Basic Fundamentals*.
- [16] Smeisme, A., Saklawi, R., and Yassine, w., 2008, "A Predictive Maintenance Tool: Vibration Analysis to Determine the Condition of Electric Machines", ARISER Vol. 4 No. 3 (2008) 103-117, Electrical and Computer Department, American University of Beirut, LEBANON, 23 June 2008.
- [17] Prakash, S., Puri, V, 2006, "Foundation for Vibrating Machines", the Journal of Structural Engineering, SERC, Madras, India April-May
- [18] Jayaswal, P, Wadhwan, A, and Mulchandani, B. Received 29 October 2007; Accepted 21 January 2008 "Machine Fault Signature Analysis".
- [19] Oliquino, R., Islam, S., and Eren, H., 2002, "Effects of Types of Faults on Generator Vibration Signatures", School of Electrical and Computer Engineering Curtin University of Technology, Western Australia. [Online]. Available: [www.itee.uq.edu.au/~aupec/aupec03.../008%20Oliquino%20paper.pdf](http://www.itee.uq.edu.au/~aupec/aupec03.../008%20Oliquino%20paper.pdf).